

Specyfikacja prac remontowych dla dyfuzora pionowego i zaparzacza BMA

1. Wymiana łożyska głównego wału dyfuzora - górne – 1 szt. 23080
2. Wymiana łożysk głównego wału dyfuzora - dolne – 1 szt. 23080, 1 szt. 29488
3. Ocena stanu technicznego dolnej tulei dławnicowej w gnieździe i na wale – wykonanie pomiarów
4. Wymiana pakunków uszczelniających dolnego uszczelnienia wału głównego dyfuzora
5. Wymiana łożysk (4 szt. 22222) w przenośnikach ślimakowych wyrzutowych z dyfuzora
6. Wymiana uszczelnień opraw łożyskowych (2 szt.) w przenośnikach ślimakowych wyrzutowych z dyfuzora
7. Wymiana łożysk (6 szt. 24040 CC/W33, 6 szt. 61844) w wózkach napędowych Bogiflex BFP14 – 3 szt.
8. Oczyszczenie instalacji smarnej w wózkach napędowych Bogiflex BFP14 – 3 szt.
9. Wykonanie badań magnetyczno-proszkowych oraz badań twardości powierzchni zębów kół zębatych przystawek napędowych Bogiflex BFP14 – 3 szt.
10. Wymiana łożysk (3 szt. GE 120 UK 2RS) dźwigni wózków napędowych Bogiflex BFP14 – 3 szt.
11. Wymiana łożysk ślizgowych (3 szt. GE 35 AW) docisku wózków napędowych Bogiflex BFP14 – 3 szt.
12. Wymiana łożysk i uszczelnień w reduktorach Flender SFO 360 – 3 szt., w reduktorach Flender CUHA 225 – 2 szt. oraz silnikach napędowych 55kW – 3 szt. i 11 kW – 2 szt.
13. Ocena stanu technicznego sprzęgieł napędowych dyfuzora wieżowego i przenośników ślimakowych wyrzutowych z dyfuzora oraz wymiana wkładek sprzęgłowych
14. Wykonanie badań magnetyczno-proszkowych oraz badań twardości powierzchni zębów głównego wieńca zębatego napędu dyfuzora
15. Wykonanie pomiarów osiowych wieńca zębatego oraz przylegania zazębienia wieńca zębatego z kołami zębatymi wózków napędowych
16. Wymiana łożyska wału zaparzacza - przód – 1 szt. 23072
17. Wymiana łożysk wału zaparzacza - tył – 1 szt. 23072, 1 szt. 23040
18. Wymiana tulei dławnicowych na wale przód i tył
19. Wymiana pakunków uszczelniających uszczelnienia wału głównego zaparzacza – przód i tył
20. Wymiana łożysk w 2 szt. przenośników ślimakowych wyrzutowych z dyfuzora – 4 szt. 22222
21. Wymiana łożysk i uszczelnień w 1 szt. reduktor SEW PHF072 oraz silnik napędowy 22kW zaparzacza
22. Materiały po stronie Wykonawcy

UWAGA ! Wymagana jest wizja lokalna.